

# Ausschlussliste für die Abfallannahme



**Stand 29.12.2022**

**Im Abfallheizkraftwerk Geiselbullach werden folgende Abfälle von der Annahme ausgeschlossen:**

### **1. Betriebsproblematische Abfälle**

- a. Sperrmüll über den Abmessungen 3 m x 1,8 m x 1 m
- b. Bauholz und Brandholz sowie sonstige behandelte Hölzer über einer Länge von 3 m und einem Durchmesser über 20 cm
- c. große Papier- oder Kunststoffrollen
- d. lange Streifen oder Bänder aus Kunststoff oder Papier (z. B. Randabschnitte von Rollen, Magnetbänder)
- e. gepresste Ballen
- f. bitumenbeschichtete Oberflächenmaterialien, Bitumen- und Asphalt-Abfälle
- g. Stäube jeder Art (Ausnahme: Stäube angefeuchtet in kleinen Mengen)
- h. Flüssige und schlammige Stoffe
- i. CFK-haltige Abfälle

### **2. Unbrennbares, bzw. inertes Material**

- a. Mineralisches Isoliermaterial
- b. Glas, Keramik
- c. Bauschutt, Bodenaushub und sonstige nichtbrennbare Baustellenabfälle
- d. Schrott- und Leichtmetallabfälle
- e. Sonstiges unbrennbares, bzw. inertes Material

### **3. Problemabfälle**

- a. selbst-, hoch- und leichtentzündliche Stoffe
- b. toxische, radioaktive oder explosive Stoffe
- c. Problemabfälle wie Batterien, Akkus, Thermometer, Leuchtstoffröhren, Elektronikschrott, lösemittelhaltige Abfälle, Holzschutzmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel und Chemikalien aller Art

### **4. Sonstige ausgeschlossene Abfälle**

- a. Abfälle mit einem Wassergehalt > 30 Gewichtsprozent
- b. Flüssige und schlammige Stoffe ( z. B. Lacke, Fett- und Farbschlämme, Altöle)
- c. Altreifen, Altautos
- d. Tierkörper
- e. PVC-Rohre und sonstiges PVC-Material in größeren Mengen, Abfälle mit einem Chlorgehalt > 4 %
- f. Abfälle mit einem Schwefel- oder Fluorgehalt > 0,4 %

### **5. Von der energetischen Verwertung ausgeschlossene Abfälle sind insbesondere**

- a. Gummiabfälle
- b. Bitumenabfälle
- c. staubförmige- und schlammige Abfälle

#### **Anmerkungen:**

Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Vorstandes der GfA.

Diese Ausschlussliste für die Abfallannahme ist jederzeit aktualisierbar und tritt mit Aushang an der Waage in Kraft.